



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 8-499-254-10-55, факс: 8-499-254-10-13, E-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

Москва, ул.Красина, д.27

(место составления акта)

« 23 » июня 20 17 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Театр «Уголок дедушки Дурова»
ИНН 7702061293
№ 2.2/ 88 /602

По адресу/адресам: Москва, ул. Дурова, д.4

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 17.04.2017 № 1487-р утвержденного заместителем руководителя О.Ю.Кудиновым.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная** (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова» (ГБУК г.Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова»), Юридический и фактический адрес: 129090, г.Москва, ул.Дурова, д.4, Художественный руководитель Дуров Юрий Юрьевич, ИНН 7702061293, ОГРН 1027739743712, т. 8(495)681-98-12

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

г.Москва, ул.Дурова, д.4 « 19 » июня 2017 г. с 10-00 часов до 17-00 часов,

«21» июня 2017 г. с 11-00 часов до 17-00 часов, « 23 » июня 2017 г. с 12-00 часов до 15-00 часов, Продолжительность – 16 часов 00 минут.

Общая продолжительность проверки: 16 часов 00 минут
рабочих дней/часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

04.05.17г., 14-00 часов, Ю.Ю.Дуров, приказ № 557/ОД от 29.06.2016г.

Платов А.В., доверенность № 02-28-12/17 от 16.06.2017г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **согласовано) не требуется**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Н.В.Соколова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к

При проведении проверки присутствовали:

Дуров Юрий Юрьевич – Художественный руководитель, Платов Андрей Владимирович - главный инженер

В ходе проведения проверки установлено:

1. Общие сведения:

Предприятие (организация) осуществляет следующие виды деятельности: формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве, эстетическое и нравственное воспитание зрителя; развитие Учреждения, как вида искусства и социального института; популяризация театрализованных представлений, шоу программ, карнавалов шествий, и других развлекательных мероприятий с участием животных и т.д.

Электроснабжение осуществляется от ТП 17494 от вводного устройства абонента.

Категория надежности электроснабжения: вторая

Договор на пользование электроэнергией заключен с ОАО «Мосэнергосбыт»

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности № МКС/104.6/3049Б,Э от 14.06.2017г. Границей балансовой и эксплуатационной ответственности между 6-м районом МКС – филиалом ПАО «МОЭСК» и Потребителем являются: болтовые соединения кабельных наконечников КЛ на сборке н/н в ТП 17494..

Разрешение на мощность (справка о выполнении ТУ) – Акт о технологическом присоединении № 1/Н-С-17-00-906849/104/МС от 14.06.17г., Р=245,4кВт, 380/220В.

2. Краткая характеристика установленного электрооборудования, электрических сетей и строений, находящихся на балансе (в эксплуатации) потребителя:

ГРЩ-0,4кВ, ВРУ-1,2, групповые щитки, распределительные розеточные и осветительные сети здания, технологическое оборудование бассейна для животных, технологическое оборудование сцены.

Предъявлен Технический отчет от 25.09.14г. ООО «ЭнергияСпецМонтаж», Свидетельство о регистрации электролаборатории № 4489 от 19.06.12г. «По проверке заземляющих устройств и сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования».

Учет электроэнергии

Место установки прибора учета	Тип счетчика, заводской номер	Класс точности	Год поверки	Тр-ры тока, тип, класс точности	Тр-ры напряжения, тип, класс точности
ГРЩ	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN № 0538095-10г. 5(7,5)А Показание 10019	0,5		400/5	нет
ГРЩ	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN № 06206625-10 5(7,5)А Показание 37539	0,5		400/5	нет

3. Проведение проверки знаний по электробезопасности электротехнического и электротехнологического персонала предприятия (организации):

Ответственным за электрохозяйство назначен Стельмашук Алексей Иванович, начальник службы технического обеспечения, аттестованный в качестве административно-технического персонала на 4 группу по электробезопасности в ЭУ до 1000В, дата проверки

знаний - 20.05.2016г., заместителем ответственного за электрохозяйство – назначен Кокорин Василий Александрович, инженер по обслуживанию электроустановок, аттестованный в качестве административно-технического персонала на 4 группу по электробезопасности в ЭУ до 1000В, дата проверки знаний - 05.04.2017г. , приказ № 27-1 от 14.05.2014г.

4. Энергосбережение:

Категория юридического лица в соответствии с п.1 ст.16 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ: относится

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: не предъявлена

Дата принятия программы: ---

Период действия программы: ---

Дата проведения обязательного энергетического обследования: отчет о проведении обязательного энергетического обследования не проводилось

5. В ходе проведения проверки рассмотрена следующая техническая документация в соответствии с требованиями главы 1.8 ПТЭЭП:

Генеральный план – не требуется;

Проектная документация – не в полном объеме.

Акты приемки электроустановок в эксплуатацию (акт осмотра сетевой организацией) – имеются не в полном объеме.

Исполнительные рабочие схемы, общие схемы электроснабжения – оформлены, не откорректированы с учетом изменений, произошедших в процессе эксплуатации электроустановки;

Технические паспорта электрооборудования – имеются, не в полном объеме.

Инструкции (производственные, должностные) – не откорректированы.

Перечень технической документации – не оформлен.

Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации – не оформлен.

Перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности – не оформлен.

Перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе 1 по электробезопасности – не оформлен

Списки лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др. – не оформлен.

Наличие журналов: оперативный – предъявлен; проверки знаний, инструктажа, учета и содержания средств защиты, противоаварийных тренировок, учета и содержания электроинструмента, учета аварий и отказов, работ по нарядам и распоряжениям, инструктажа на 1 группу по электробезопасности – предъявлены.

6. В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п.	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Отсутствуют оперативные схемы во вводно-распределительных устройствах, групповых щитках	(п.1.5.7, 1.8.6, 1.8.1 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова», юр.лицо
2.	Кабельные каналы и наземные лотки, проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутри панелей шкафов не заделаны огнеупорным материалом	(п.1.7.2,2.2.3,2.2.10 ПТЭЭП, п.4.1.18 ПУЭ)	ГБУК г. Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова», юр.лицо

	(электрощитовая № 2, ГРЩ)		
3.	Не выполнена в полном объеме маркировка электрооборудования в распределительных панелях и щитках.	(п.2.2.20 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
4.	Электрооборудование вводно-распределительных устройств, распределительных щитков не очищено от пыли и мусора	(п.2.2.17 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
5.	Отсутствует самозапирающийся замок на двери в помещение электрощитовой №2, отпираемый без ключа с внутренней стороны помещения	(п.1.7.2,2.2.4,2.2.40 ПТЭЭП, п.4.1.23 ПУЭ)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
6.	Используются бытовые удлинители в качестве стационарных розеток по всему зданию театра	(п.2.2.5 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
7.	В электрощитовом помещении (ГРЩ) требуется ремонт строительной части помещения, на полу уложены диэлектрические ковры с видимыми дефектами (порезами) на сломанные деревянные настилы. При входе имеется значительный перепад по высоте из-за уложенных вдоль шкафов деревянных настилов	(п.1.2.2, 1.7.2,2.4.20, 2.2.4,2.2.10, 2.2.14,2.2.40, 2.4.20 ПТЭЭП, п.1.1.22, 4.1.6, 4.1.18 ПУЭ)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
8.	В электрощитовом помещении (ГРЩ) не заделаны сверху над шкафами места прохода кабелей (отсутствует верхняя полка).	(п.2.2.3 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
9.	Отсутствует маркировка РЕ и N-проводников во вводных устройствах	(п.1.7.2 ПТЭЭП, п.2.1.31 ПУЭ)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
10.	Не предусмотрена установка УЗО для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, как дополнительная защита от прямого прикосновения с Iном. не более 30 мА	(п.1.7.2 ПТЭЭП, п.1.7.176 ПУЭ)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
11.	В зоне приготовления пищи для животных (кормокухня) используются розетки, не соответствующие по классу изоляции условиям эксплуатации	(п.2.2.5 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
12.	В подвале имеются розетки, установленные на горючем основании	(п.2.2.5 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо

13.	В зоне содержания животных, на клетках с собаками закреплены на проводах светильники и бытовой разукомплектованный вентилятор (без опоры)	(п.1.7.2, п.2.2.5 ПТЭЭП, п.6.6.9,6.6.12 ПУЭ)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
14.	В зрительном зале, в зоне сцены, на полу установлены розетки для подключения сценических надувных декораций. Требуется замена розеток на новые с учетом условий эксплуатации. Не обеспечена защита от механических повреждений конструкций розеток.	(п.1.2.2,2.2.4,2.2.5 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
15.	На лотках (в подвале) проложены совместно, без разделения, силовые и слаботочные линии.	(п.1.7.2 ПТЭЭП, п.2.1.16 ПУЭ)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
16.	Все лотки в подвале проложены в непосредственной близости под трубами водоснабжения и канализации	(п.1.7.2 ПТЭЭП, п., 2.1.44, 2.1.39, 2.1.56, 2.1.57 ПУЭ)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
17.	Отсутствует видимое заземления на лотках, смонтированных в подвале.	(п.1.7.2 ПТЭЭП, п.1.7.76 ПУЭ)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
18.	Электрощитовая №2: отключен луч А	(п.1.2.2 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
19.	Электрощитовая №2: имеются следы течи кабельных воронок на питающих КЛ	(п.1.2.2, 2.2.40 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
20.	ГРЩ (абонентская часть ТП № 17494) : значительно коррозирована снизу входная дверь (с улицы).	(п.2.2.40 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
21.	В помещении ГРЩ не заделаны места прохода кабелей в стенах	(п.2.2.40 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
22.	В подвале проложены кабельные линии по временной схеме, закрепленные с помощью проводов к электротехническим лоткам. На момент осмотра назначение КЛ не определено.	(п.2.4.5 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
23.	В ЦТП на электродвигателях и отсутствуют стрелки, указывающие направления вращения двигателя и не указано наименование агрегата, к которому относится электродвигатель	(п.2.5.3 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо

24.	В помещениях электрощитовых отсутствуют однолинейные схемы, вывешенные на видном месте и заверенные подписью ответственного за электрохозяйство.	(п.1.8.6 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо «Уголок Дурова»
25.	Не проводится контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года)	(п.1.2.6 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо «Уголок Дурова»
26.	Не оформлен годовой план (график) на проведение мероприятий по поддержанию работоспособности электроустановки, периодического восстановления элементов электроустановки, в том числе очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения.	(п.1.6.2,1.6.3 ПТЭЭП).	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо «Уголок Дурова»
27.	Не проводятся в полном объеме эксплуатационные испытания электроустановки: проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям нормативно-технической документации (визуальный осмотр); проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки; измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей электропроводки напряжением до 1кВ; измерение сопротивления заземляющих устройств; измерение напряжения прикосновения и шага; проверка действия расцепителей автоматических выключателей; проверка цепи «фаза-нуль»; проверка срабатывания защиты; испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО); проверка фазировки РУ напряжением до 1 кВ и их присоединений; испытание устройств АВР; испытание электрооборудования повышенным напряжением 1000В промышленной частоты; испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ; отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии;	(прил.3,п.28.4,28.5, п.1.2.2,2.2.38 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо «Уголок Дурова»

	проверка устройств молниезащиты и т.д.		
28.	В Техническом отчете от 25.09.14г. ООО «ЭнергияСпецМонтаж», Свидетельство о регистрации электролаборатории № 4489 от 19.06.12г. «По проверке заземляющих устройств и сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования» не отражена информация о наличии дополнительной системы уравнивания потенциалов, соединяющей все сторонние проводящие части, доступные одновременному прикосновению (трубы водопровода, вакуумпровода, металлические ограждения стоек, металлические привязи и др.)	(п.1.7.2 ПТЭЭП, п.1.7.173,1.7.174 ПУЭ)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
29.	Не проводится ревизия заземлителей. Не оформлен паспорт заземляющего устройства. Последовательное присоединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.	(п.2.7.6, 2.7.9,2.7.15 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
30.	Не проводится тепловизионный контроль электроустановки	(п.3.6.30 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
31.	На момент проверки в качестве оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности – III, в ЭУ до 1000В, числится один человек, что не обеспечивает безопасность проведения работ по нарядам и распоряжениям	(п.1.2.1,1.2.2 ПТЭЭП, гл.5 ПОТЭУ)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
32.	Не проведена проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке	(п.1.2.6,1.5.18,1.8.5 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо
33.	Не прошел очередную проверку знаний ответственный за электрохозяйство.	(п.1.2.2,1.4.20 ПТЭЭП)	ГБУК г. Москвы «Театр дедушки Дурова», юр.лицо

34.	Техническая документация по организации безопасной эксплуатации электроустановки оформлена со ссылками на недействующие Правила (приказы о назначении ответственных лиц, списки, перечни, инструкции по охране труда и т.д.).	(п.1.8.1,1.8.2 ПТЭЭП)	Платов А.В., главный инженер, , должн. лицо
-----	---	-----------------------	---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): по доверенности №02-28-12/17
От 16.06.2017г.

Сошир (Соколова Н.В.) _____ (Платов А.В.)
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 2.2/88/602 от 23.06.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Сошир (Соколова Н.В.) _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
А.В.Платов, доверенность № 02-28-12/17 от 16.06.2017г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » июня 2017г. дедушки Дурова _____
(подпись, печать)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)